

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Карла Маркса, 112, г. Ульяновск, 432011, телефон: (8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27

E-mail: gouln@mv.ru, единый тел. доверия: 8-(8422)-39-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432011, тел/факс 42-64-06, www.ugpn.ru, E-mail: ugpnuln@mail.ru,

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 41-03-70, www.ugpn.ru, E-mail: ogpn-73@mail.ru,

Предписание № 371/1/191

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«05» октября 2016 г.

г. Ульяновск

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду № 156 «Волжаночка»

Заведующей Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом № 156 «Волжаночка» Серковой Елене Ивановне

Во исполнении распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области А.М. Карасева № 371 от 29.08.2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 08.09.2016 года с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 21.09.2016 года с 11 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин., 05.10.2016 года с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., проведена плановая проверка по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 156 «Волжаночка» по адресу: г. Ульяновск, пр-д героя России Аверьянова, д. 8.

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору Ходаковский Сергей Васильевич.

При проведении проверки присутствовала: Заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 156 «Волжаночка» Серкова Елена Ивановна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пункта	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
Общие нарушения				
1.	Производственное помещение гладильной (В-2/ПП-а) не отделена от помещений общественного назначения (коридора 1-го этажа) противопожарной преградой. Фактически установлена деревянная дверь.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4, пункт 2 части 1 статьи 6; ст. 88 ч. 3, табл. 24, п. 7.4, п. 5.14 СНиП 21.07.97*, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	04.09.2017 г.	
2.	Производственное помещение прачечной (В-4/ПП-а), которая в	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г.	04.09.2017 г.	

	свою очередь соединена с помещением гладильной (В-2/ПП-а), а именно, оконным и дверным проемом с расположением в дверном проеме сушильной машины не отделено от помещений общественного назначения (коридора 1-го этажа) противопожарной преградой. Фактически установлена деревянная дверь.	№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4, пункт 2 части 1 статьи 6; ст. 88 ч. 3, табл. 24. п. 7.4, п. 5.14 СНиП 21.07.97*, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013		
3.	Складское помещение сыпучих продуктов (В-2/ПП-а) не отделено от помещений общественного назначения противопожарной преградой. Фактически установлена деревянная дверь.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4, пункт 2 части 1 статьи 6; ст. 88 ч. 3, табл. 24. п. 7.4, п. 5.14 СНиП 21.07.97*, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	04.09.2017 г.	
4.	На противопожарной двери склада, расположенной возле кабинета заведующей отсутствует механизм для самозакрывания дверей с уплотнением в притворах.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ №390) п. 153	04.09.2017 г.	
5.	На противопожарной двери кафельной (В-2/ПП-а) отсутствует механизм для самозакрывания дверей с уплотнением в притворах.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ №390) п. 153	04.09.2017 г.	
6.	На противопожарной двери электрошитовой отсутствует механизм для самозакрывания дверей с уплотнением в притворах.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ №390) п. 153	04.09.2017 г.	
7.	Аварийное освещение, установленное возле кабинета заведующей неисправно (<i>при отключении от сети аварийное освещение не сработало</i>).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ №390) п. 61	04.09.2017 г.	
8.	Не организовано проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ №390) п. 59;	04.09.2017 г.	
9.	На путях эвакуации, в тамбуре на 1-м этаже, возле кабинетов психолога и логопеда применены декоративно-отделочные материалы для стен с неизвестным показателем пожарной опасности. (<i>Отделка стен произведена пластиковыми панелями, сертификат соответствия не представлен</i>).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 4, п. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28; п-п «а» п. 4.1 гл. 4 СНиП II-A.5-62; п.4.1.3 СП 1.13130.2009.	04.09.2017 г.	

10.	На путях эвакуации, в коридоре на 1-м этаже, ведущей на лестничную клетку к группе №4 «Цветочки» применены декоративно-отделочные материалы для короба ливневой канализации с неизвестным показателем пожарной опасности. (Отделка короба ливневой канализации произведена пластиковыми панелями, сертификат соответствия не представлен).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 4, п. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28; п-п «а» п. 4.1 гл. 4 СНиП II-A.5-62; п.4.1.3 СП 1.13130.2009.	04.09.2017 г.	
11.	На путях эвакуации, в коридоре, ведущей в группу № 4 «Цветочки», расположенной на 1-м этаже, применены декоративно-отделочные материалы для стены с неизвестным показателем пожарной опасности. (Отделка стены произведена деревянной вагонкой, сертификат соответствия и акт обработки огнезащитным материалом не представлен).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 4, п. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28; п-п «а» п. 4.1 гл. 4 СНиП II-A.5-62; п.4.1.3 СП 1.13130.2009.	04.09.2017 г.	
12.	На путях эвакуации, в коридоре группы № 5 «Пчелки», расположенной на 2-м этаже, применены декоративно-отделочные материалы для стены с неизвестным показателем пожарной опасности. (Отделка стены произведена деревянной вагонкой, сертификат соответствия и акт обработки огнезащитным материалом не представлен).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 4, п. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28; п-п «а» п. 4.1 гл. 4 СНиП II-A.5-62; п.4.1.3 СП 1.13130.2009.	04.09.2017 г.	
13.	На путях эвакуации, в коридоре № 6 «Симбик», расположенной на 2-м этаже, применены декоративно-отделочные материалы для стены с неизвестным показателем пожарной опасности. (Отделка стены произведена деревянной вагонкой, сертификат соответствия и акт обработки огнезащитным материалом не представлен).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 4, п. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28; п-п «а» п. 4.1 гл. 4 СНиП II-A.5-62; п.4.1.3 СП 1.13130.2009.	04.09.2017 г.	
14.	На путях эвакуации, в коридоре группы № 7 «Звездочка», расположенной на 1-м этаже, применены декоративно-отделочные материалы для стены с неизвестным показателем пожарной опасности. (Отделка стены произведена пластиковыми панелями, сертификат соответствия не представлен).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 4, п. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28; п-п «а» п. 4.1 гл. 4 СНиП II-A.5-62; п.4.1.3 СП 1.13130.2009.	04.09.2017 г.	
15.	На путях эвакуации, в общем	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г.	04.09.2017 г.	

	коридоре на 1-м этаже, где располагается сторож-вахтер, применены декоративно-отделочные материалы для стены с неизвестным показателем пожарной опасности. (Отделка стены произведена пластиковыми и деревянными панелями, сертификат соответствия не представлен).	Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 4, п. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28; п-п «а» п. 4.1 гл. 4 СНиП II-A.5-62; п.4.1.3 СП 1.13130.2009.		
16.	Не организуется проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний. Проводится не реже 1 раза в 5 лет. (Акт не представлен).	Пункт 24 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ №390).	04.09.2017 г.	
17.	Для складских помещений (в количестве 3-х штук), расположенных в отдельно стоящем здании, не рассчитана (не определена) категория взрывопожарной и пожарной опасности и не обозначена на двери. (Расчет не представлен).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 26, 27; п. 20 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.; п.2, п.24, п.25 НПБ 105-2003	04.09.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.
- Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор г. Ульяновска
по пожарному надзору Ходаковский С.В.**



« 05 » октября 2016 год

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МВНОУ №156 Серкова Елена Ивановна

(подпись, должность, фамилия)

« 05 » октября 2016 год